

San Luis, 9 de junio de 2021

COMUNICADO ACUEDUCTO SAN LUIS

San Luis Agua informa que se detectó una rotura en el Ramal III del Acueducto San Luis, en la zona de Pescadores, provocado por maquinaria de la empresa constructora SEMISA, que se encontraba trabajando en el lugar.

Las cuadrillas de la Sociedad del Estado ya realizaron la reparación correspondiente, que consistió en el cambio de una cañería de 160 mm de diámetro, pero las maniobras de purgado y regulación del sistema tendrán una demora de entre 72 y 84 horas.

Desde San Luis Agua recomendamos a los usuarios de la localidad de San Jerónimo y alrededores, extremar el uso del recurso y tomar las medidas necesarias establecidas en el Código de Aguas de la Provincia de San Luis.